

下水道係

1 雨水浸透施設設置助成事業実施状況

年 度	設 置 数 量	金 額
令和6年度	0 か所 (0 個)	0 円
前 年 度	2 か所 (8 個)	352,000 円

2 雨水貯留槽設置助成事業実施状況

年 度	設 置 数 量	金 額
令和6年度	2 基	39,000 円
前 年 度	5 基	139,000 円

3 未水洗化建物状況

区 分	前年度未水洗化建物数	未水洗化解消建物数	未水洗化建物数
処理区域内棟数	35 棟	5 棟	30 棟

4 水質検査（汚水）

採水場所 採水日（期）	福生病院前	内出交差点	福生地域 体育館前	熊川住宅	青 梅 橋	武蔵野 幹線	西住宅 地区
令和6年6月3日 (第1期) 検査項目数：8	採水なし		基準値超過なし				
令和6年9月12日 (第2期) 検査項目数：23	基準値超過なし		基準値超過なし				
令和6年11月1日 (第3期) 検査項目数：8	採水なし		基準値超過なし				
令和7年1月27日 (第4期) 検査項目数：20	基準値超過なし		基準値超過なし				

5 公共下水道工事（污水管）整備状況

区 分 年 度	管渠延長 (m) かんきょ	マンホール (箇所)	工 事 費 (千円)
昭和48～令和5年度	165,438.33	6,001	8,750,465
令和6年度	170.93	11	0
合 計	165,609.26	6,012	8,750,465

6 排水設備の整備状況

種 類	件 数	新 設 改 造 増 設			世 帯 数
		新 設	改 造	増 設	
一 般 世 帯	199	195	4	0	370
事 業 所	9	7	0	2	0
公 共 施 設	0	0	0	0	0
合 計	208	202	4	2	370

7 財産の状況

年 度	土 地	地 上 権
令和6年度末	456.78 m ²	459.46 m ²
前 年 度 末	456.78 m ²	459.46 m ²

8 施設見学会

事業名	場所	内容
下水道施設見学会	ふれあい下水道館（小平市）	下水道の啓発活動として、市内在住の小学生と保護者を対象に下水道施設見学会を実施した。 日時：8月9日 見学場所：ふれあい下水道館 参加人数：子ども 16名 大人 11名