

## 令和7年12月湧水調査結果

令和7年12月11日(木)

天気 くもり

地点名	※福生第五小学校上付近	縞屋の滝	清岩院	水窪	多摩川(参考値)
所在	南田園	北田園 (福生第七小学校裏)	福生	福生 (中福生みずくぼ公園下)	南田園 (五日市線高架下)
気温	°C	8.1 °C	9 °C	10 °C	10 °C
水温	°C	19.2 °C	19.5 °C	17 °C	17 °C
PH		7.19	6.36	6.99	6.99
EC(電気伝導度)	μ S/cm	150.1 μ S/cm	199.8 μ S/cm	121.3 μ S/cm	121.3 μ S/cm
COD(化学的酸素要求量)	ppm	5 ppm	4 ppm	2 ppm	2 ppm
アンモニア性窒素(NH <sub>4</sub> )	ppm	0.2 ppm	0.2 ppm	0.2 ppm	0.2 ppm
亜硝酸性窒素(NO <sub>2</sub> )	ppm	0.02 ppm	0.02 ppm	0.02 ppm	0.02 ppm
リン酸性リン(PO <sub>4</sub> )	ppm	0.05 ppm	0.1 ppm	0.05 ppm	0.05 ppm
硝酸性窒素(NO <sub>3</sub> )	ppm	2 ppm	10 ppm	1 ppm	1 ppm

※福生第五小学校上付近は、湧水の水量が極端に少なかったため測定出来ず。