

福生市発注の下水道工事における事故について

令和 7 年 12 月 18 日

1 事故の概要

福生市が発注した下水道工事において、令和 7 年 12 月 17 日に死亡事故が発生しました。

事故は、下水道管設置工事において、作業員が作業のため掘削穴の中に入ったところ土砂が崩れ、作業員が巻き込まれました。

その後救急隊により緊急搬送されたものの死亡が確認されました。

- (1) 事故発生現場 福生市武蔵野台 1 丁目 29 番地先
- (2) 事故発生日時 令和 7 年 12 月 17 日（水）午後 1 時頃
- (3) 事故内容 下水道管設置工事において、作業員が作業のため掘削穴の中に入ったところ土砂が崩れ、作業員が巻き込まれた。
- (4) 工事概要
 - 工 事 名：多摩川第 7 排水区管渠更生工事
 - 工 期：令和 7 年 6 月 20 日から令和 8 年 9 月 30 日
 - 受 注 者：青木あすなろ・成友特定建設工事共同企業体

2 福生市コメント

お亡くなりになられた方に深く哀悼の意を表しますとともに、ご遺族の皆様にご心からお悔やみを申し上げます。

福生市といたしましては、事故原因等の究明について関係機関の調査に協力していくとともに、関係各社への事故防止に向けた指導を徹底してまいります。